

颞式破碎机易损件和配件

在[颞式破碎机](#)专题网页上面你应该可以看到我们新增加了一个 Flash 示意图，就像你看到那样石头进入料仓然后颞板相互挤压进行破碎的。因此颞板是最容易损坏的零部件。

颞式破碎机配件图片如下：



以上的颞式破碎机零部件分别为：边护板、肘板、鄂板。如果需要订购请提前致电我们的破碎机销售部门。

颞式破碎机最常见的故障：

- [破碎机](#)齿板或衬板在机器运转时产生撞击声；
- 肘板支承垫中，弹簧撞击声；
- 破碎产品粒度增大；
- 剧烈的劈裂声后，动颞停止摆动飞轮继续回转，拉杆弹簧松弛；
- 飞轮回转，破碎停止，肘板从滑块中脱出；
- 轴承发热。

如果您在使用颞式破碎机的时候遇到以上问题，请随时与我们的破碎机售后服务部联系。

电话：021-3604-0749

网站：<http://www.yh-posuiji.cn/>